

GUÍA ADICIONAL SOBRE EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y LABORALES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN COMO INSPECTOR DE RECUBRIMIENTOS NIVEL 2

Los candidatos para la certificación NACE CIP Nivel 2 deben satisfacer todas las siguientes experiencias educativas y laborales. Los requisitos se muestran a continuación.

- A. El candidato debe estar certificado como Inspector de Recubrimientos Nivel 1,

+

- B. El candidato a la certificación debe tener un mínimo de DOS (2) años de experiencia laboral en trabajos relacionados con recubrimientos industriales, un mínimo de VEINTE (20) horas de experiencia verificable y documentada en el uso de instrumentos de inspección de recubrimiento (pruebas no destructivas), antes de hacer la Solicitud de certificación. *Ejemplo: experiencia laboral como aplicador de recubrimiento industrial, que incluye el requisito de VEINTE (20) horas de experiencia en el uso de instrumentos de inspección no destructivos,*

O

- C. El candidato a la certificación debe tener un mínimo de DOS (2) años de experiencia profesional, que incluye trabajo de campo. *Ejemplo, trabajando como representante de un fabricante de recubrimientos, un representante practicante del propietario de una instalación (o su agente designado), o un representante de un ingeniero profesional con licencia.* Y un mínimo de VEINTE (20) horas de experiencia verificable y documentada en el uso de instrumentos de inspección de recubrimiento (pruebas no destructivas).

Nota 1: La experiencia de los candidatos, incluido el uso de instrumentos de inspección de recubrimientos (pruebas no destructivas), debe ser documentada por el candidato de manera tal que pueda ser verificada por **NACE**.

Nota 2: Dado que no es posible enumerar todos los posibles tipos de experiencia calificada, **NACE** evaluará cada presentación para garantizar el cumplimiento de los requisitos de experiencia mencionados anteriormente.

Detalles adicionales sobre la experiencia laboral a continuación:

1. Los recubrimientos industriales son aquellos materiales diseñados para la protección de estructuras importantes como puentes, barcos, plataformas o tuberías en alta mar, aplicados a superficies que están adecuadamente preparadas (la mayoría de las veces mediante limpieza con chorro de agua) y aplicados con mayor frecuencia por sistemas de pulverización aérea sin aire o convencionales.
2. Toda la experiencia mencionada en el documento debe estar documentada y ser verificable. Se definirá por escrito y se enviará a **NACE** en los formularios aprobados, y estará sujeto a verificación antes de que se complete el proceso de Certificación.
3. La experiencia laboral definida en los puntos B y C arriba se puede lograr en cualquier momento antes o después de la certificación del CIP 1. **Se requiere antes de obtener la certificación CIP Nivel 2**
4. El tiempo dedicado a capacitación no se tendrá en cuenta para los requisitos de experiencia de los puntos B o C anteriores.

5. No es posible enumerar todos los tipos de experiencia que pueden calificar en el punto C anterior. Se pretende que la experiencia laboral sea en gran parte de naturaleza práctica. Es probable que el trabajo en una ubicación en campo califique; el trabajo en una oficina es probable que no califique. El trabajo como aplicador (desintegrador o pulverizador) es probable que califique, el trabajo como representante de ventas no. A continuación se detalla una lista de las experiencias comúnmente aceptadas:
- a. Supervisor de contratista para aplicación de pintura
 - b. Blaster y / o pulverizador de recubrimientos industriales.
 - c. Representante de servicio técnico del fabricante de recubrimientos, un representante practicante de un propietario de la instalación (o su agente designado), o un representante de una empresa de ingeniería profesional autorizada con algunas responsabilidades en las instalaciones.
 - d. Inspector de soldadura con experiencia en recubrimientos QC en las instalaciones.